

휴대형소화기 용량 측정기

-가스레벨 메터-

취급안전수칙

1 소화기용량 측정기 사용 시 선원캡슐에서 방사선원을 꺼내어 사용합니다. 사용 후 반드시 방사선원을 **선원캡슐에 보관**합니다.

2 소화기용량 측정기는 사용할 때를 제외하고는 반드시 **운반용 가방에 보관**된 상태여야 합니다.

- ☞ 사용장소에 도착하여 사용하기 직전까지 운반용 가방에 보관된 상태로 운반합니다.
- ☞ 사용 후 보관장소에 보관할 때는 운반용 가방에 보관된 상태 그대로 보관합니다.

3 소화기용량 측정기의 방사선원과 작업자의 거리를 **가능한 멀리하여 사용**합니다.


- ☞ 소화기용량 측정기의 방사선원을 손으로 직접 만지지 않습니다.
- ☞ 방사선원을 취급하여야 할 때는 집게, 핀셋 등을 사용합니다.

4 소화기용량 측정기는 방사성동위원소 사용신고확인증에 **지정된 보관장소에만 보관**합니다.

- ☞ 이동중인 경우를 제외하고는 소화기용량 측정기를 차량에 보관하지 않도록 합니다.
- ☞ 소화기용량 측정기의 도난·분실을 방지하기 위하여 보관상태를 정기적으로 확인합니다.

※ 분실, 도난, 화재 등 사고 발생 시 원자력안전위원회(02-397-7332) 또는 원자력안전기술원(080-004-4949)에 즉시 신고합니다.

방사선원 보관방법



가스레벨 메터 운반용 가방



방사선원 사용방법

